



РОСТ^{тех}

региональный оператор
по обращению с ТКО



ЗОЛА - ЭТО НЕСГОРАЕМЫЙ ОСТАТОК ПОСЛЕ ГОРЕНИЯ

Для вывоза золы необходимо соблюдать несколько условий:

1. золу необходимо остудить;
2. собрать в крепкий пакет или мешок;
3. разместить рядом с контейнером для ТКО или в отдельный контейнер для золошлаковых отходов.



В СООТВЕТСТВИИ С П. 10 ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Потребители обязаны **не заполнять контейнеры**, предназначенные для накопления ТКО **другими отходами**, не допускать складирования в контейнерах отходов, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих (погрузку) разгрузку контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить работу объектов обработки, обезвреживанию или захоронению ТКО



НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СКЛАДИРОВАНИЯ ЗОЛЫ

приводит к возгоранию контейнеров и мусоровозов.

При выявлении факта складирования золы в контейнер для ТКО, вывоз контейнера осуществляться не будет.



www.rosttech.online



+7 (391) 219-05-05