

технологии монтажа (неровность примыкания покрытия к ранее существующему асфальтовому покрытию), наличие строительного мусора на газоне, отсутствует велопарковка предусмотренная локально-сметным расчетом, отсутствует устройство ударопоглощающего покрытия на спортивном комплексе.

ул. Восточная д. 37 выполнен ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн, устройство игрового оборудования, обеспечение освещения с применением энергосберегающих технологий. При осмотре дворового проезда, игрового оборудования, приборов освещения и урн замечаний не выявлено. При осмотре скамеек наблюдается отсутствие доски на спинке.

ул. Лесная д. 6 на дворовой территории выполнена установка скамеек и урн. При осмотре урн наблюдается не устойчивое крепление в грунт, при осмотре скамеек замечаний не выявлено.

ул. Строительная д. 17 на дворовой территории выполнен ремонт дворового проезда, установка скамейки и урны. При осмотре скамьи замечаний не выявлено, при осмотре дворового проезда наблюдается наличие строительного мусора на газонах, не расчищенная от асфальтового покрытия крышка люка колодца, не устойчиво закрепленная в грунт урна.

РЕШЕНИЕ:

1. Управляющим компаниям ООО «УК «Мирт», ООО «ФлагманКом», МП «ЖКХ» взять под контроль устранение выявленных замечаний.

Голосовали:

За — 10 голосов,
Против — 0 голосов,
Воздержались — 0 голосов.

2. При осмотре дворовой территории по пр. Курчатова д. 68 на асфальтобетонном покрытии выявлено наличие механических повреждений, частичное разрушение бортовых камней, наличие выбоин и трещин. При осмотре скамеек и урн, игрового оборудования наблюдается отслоение окрасочного слоя, наличие ржавчин и механических повреждений, что не соответствует требованиям безопасности при эксплуатации согласно ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских площадок. Безопасность при эксплуатации», а также ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

РЕШЕНИЕ:










2. В связи с износом дворового проезда, детского игрового оборудования, скамеек и урн, дворовая территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. пр. Курчатова д. 68 является неблагоустроенной.

2.1. Администрации ЗАТО г. Железногорск совместно с управляющей организацией ООО «УК «Очаг» внести изменения в паспорт благоустройства дворовой территории, расположенной по адресу: пр. Курчатова д. 68.

Голосовали:

За — 10 голосов,
Против — 0 голосов,
Воздержались — 0 голосов.

Подписи:

Проскурнин С.Д.	
Масалов Ю.С.	
Ковалев А.В.	
Акульшина А.А.	
Балашов Е.В.	
Бурдин М.В.	
Плачева М.А.	
Панков Е.О.	
Падалкина Л.Н.	
Мамонтова В.А.	